

Pflegeanleitung CPC-Platten

Die unten aufgeführte Pflegeanleitung gilt als Hilfsmittel zum Umgang mit den CPC-Platten nach Fertigstellung des Objekts.

Reinigung

Die CPC-Platten können mit Leitungswasser und einer Bürste gereinigt werden. Vor der Reinigung sind immer zuerst lose Schmutzreste mit einem Besen zu entfernen.

Bei starker Verschmutzung:

Die Oberfläche der CPC Elemente ist sorgsam und mit möglichst geringem Druck mittels Wasserstrahl zu reinigen (nur klares Wasser ohne Reinigungszusätze).

Spezielle Anmerkung:

- für Hochdruckreiniger: keine Geräte > 200bar verwenden.
- Druck so gering wie möglich wählen, ausschließlich Flachdüsen, keine Spiraldüsen verwenden.
- Mindestabstand der Düse 30 cm über der Oberfläche, besser mehr, sofern die Reinigungswirkung ausreichend ist ausschließlich im flachen Winkel < 60° strahlen
- Probefläche zur Beurteilung ausführen

Säuren und Fette

Die CPC-Platten sollten vor Säuren oder Fetten geschützt werden. Die Säuren und Fette werden von der Platte aufgesaugt und sind über eine längere Zeit sichtbar. Die Fette arbeiten sich mit der Zeit wieder aus der Platte heraus. Kommen die Platten mit den Säuren in Kontakt, kann dies zu Oberflächenveränderungen führen.

Laub auf der Platte sollte mit einem Besen entfernt werden. Das Laub enthält Gerbsäuren, welche bräunliche Flecken verursachen können. Diese Flecken werden im Laufe der Zeit wieder verschwinden.

Nachbehandlungen & Versiegelungen

Allgemein wird eine Nachbehandlung oder Versiegelung ohne Rücksprache mit der Firma CPC Solution AG nicht empfohlen. Durch eine unsachgemässe Nachbehandlung oder Versiegelung, können die Platten in Mitleidenschaft gezogen werden. Sollte eine Versiegelung vorgenommen werden, ist immer die ganze Platte zu versiegeln.

Bei weiteren Fragen oder Anmerkungen, stehen wir von der Firma CPC Solution AG gerne zur Verfügung.

CPC Solution AG

Bachmattstrasse 53, 8048 Zürich

+41 43 343 03 36

www.cpcsolution.ch